Pk = 0+172,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+174,27
Skala 1:500/100



Pk = 0+176,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+178,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+180,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+182,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+184,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+186,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+188,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+190,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+192,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+194,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+196,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+198,27
Skala 1:500/100



Pk = 0+200,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+202,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+204,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+206,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+208,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+210,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+212,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+214,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+216,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+218,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+220,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+222,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+224,27
Skala 1:500/100



Pk = 0+226,27
Skala 1:500/100



Pk = 0+228,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+230,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+232,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+234,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+236,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+238,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+240,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+242,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+244,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+246,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+248,27
Skala 1:500/100



Pk = 0+250,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+252,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+254,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+256,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+258,27
Skala 1:500/100

Pk = 0+260,27
Skala 1:500/100

Geoinż. Mirosław Kaczmarek
Geodezja i Kartografia
Nr 501/94
Nr 1/2000
Nr 1/2000
Nr 1/2000