
Pk. 1 R/S,S/s Rzy = 124,2s
P.P = 362,29s K.P = 425,31
K = 3000,00
T = 32,49 L = 62,02
Pk. 1 R/S,S/L Rzy = 125,66
P.P = 342,41 K.P = 375,34
K = 3000,00
T = 16,43 L = 32,93
Pk. 1 R/Z,Ja Rzy = 124,38
P.P = 161,04 K.P = 196,91
K = 3000,00
T = 17,93 L = 35,87
Pk. 1 R/Z,K Rzy = 123,41
P.P = 120,01 K.P = 151,16
K = 3000,00
T = 15,58 L = 31,15
Pk. 1 R/Z,Ma Rzy = 123,42
P.P = 97,21 K.P = 127,57
K = 3000,00
T = 15,18 L = 30,36
Pk. 1 Rzy = 123,24
Pk. 1 R/Z,Ks Rzy = 123,13
P.P = 72,52 K.P = 108,42
K = 3000,00
T = 17,95 L = 35,90
Pk. 1 R/Z,Ja Rzy = 123,42
P.P = 37,09 K.P = 72,98
K = 3000,00
T = 17,94 L = 35,89
Pk. 1 R/Z,Ma Rzy = 124,46
P.P = 1,62 K.P = 36,57
K = 3000,00
T = 17,48 L = 34,96
Pk. 1 R/Z,Ks Rzy = 125,08
P.P = 0,00 K.P = 1,62
K = 3000,00
T = 0,81 L = 1,62
Pk. 1 R/Z,Ks Rzy = 125,08
P.P = 0,00 K.P = 0,00
K = 3000,00
T = 0,00 L = 0,00